



あけましておめでとうございます。
本年も「大石田出張所」と「川通信おいしだ」を
どうぞよろしくお願いいたします。



建設事業関係功労者表彰



長年、地域の安全・安心のために水防活動に尽力された方へ表彰を行いました。

★東北地方整備局長表彰(勤続20年以上)
毒沢排水樋管 阿部 勉さん

★東北地方整備局長感謝状(勤続20年以上)
大石田第三排水樋管 土田 隆さん(令和6年3月 退職)



長期間にわたり、地域のためにご尽力いただきましてありがとうございます。

お知らせ

水門等水位観測員の交代

大向排水樋管

令和6年11月1日付けで観測員さんが
交替されました。
長年に渡りご尽力いただきましてありがとう
ございました。

今後も水門等水位観測員の皆さんと共に
最上川流域の安全に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。



新庄河川事務所長感謝状 前任:黒沼 武夫さん

後任:武田 輝美さん



水門等水位観測員講習会



12月17日(火)大石田町 虹のプラザで、水門等水位観測員講習会を開催しました。
水門等水位観測員の方々には、常時、河川の災害から地域を守るためご尽力いただいで
いますが、講習会では「いざ!」という時に備え、樋管操作時の留意点や点検整備につい
ての再確認を行いました。



堤防の各所に設けられた排水樋管の定期的な維持管理や洪水時の樋管ゲート操作及び川の水位観測についての
作業を地域の方に委嘱しています。(大石田出張所では50名の観測員さんが活動しています)



油の流出事故を防ぐため、 ホームタンクの点検をしましょう！

※油流出事故の原因で「人為的な操作ミス」の次に多いのが、「タンクや配管からの油もれ」です。
灯油ホームタンクは、長年使っていると経年劣化が生じて様々なトラブルの原因となります。とくに雪の多い年は除雪や屋根からの落雪で、灯油の配管が破損する事故が多くなります。
定期的に点検をおこない、安全にご使用いただくようお願いいたします。

点検のポイント

タンクゲージ(油計量)を確認。
※灯油の急な減少がないか。
※油量計が故障や破損していないか。

タンク本体に破損や変形等がないか。
タンク外面・下部・脚部にサビはないか。

脚部や土台に破損、変形、傾き等がないか。

防油堤を設置することをおすすめします。

防油堤

(水抜き栓)

配管接合部に「にじみ」や「ゆるみ」がないか。
コックに異常はないか。

防油堤に水や雪が溜まっていないか。
水抜き栓が開いたままになっていないか。

(その他 点検内容)

- ・地面に灯油の漏れや周囲に灯油の臭いがないか。
- ・近くの排水溝や河川に油は浮いていないか。
- ・露出している配管に破損はないか。
- ・配管やホースから油漏れはないか。
- ・ストレーナーにひびや割れ等ないか。
- ・タンクの転倒防止措置は十分か。

河川にゴミは
捨てないで！

最上川や丹生川で不法投棄を発見した場合は、警察や当出張所にご連絡ください。
関係機関と連携し、**原因者の特定**を行います。

罰則

『河川法第29条』3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金

『廃棄物処理法第5条及び第16条』5年以下の懲役または1000万円以下の罰金


【発行】
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当:佐藤(汐)・大山)
〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原466-2
(TEL) 0237-35-2024 (FAX) 0237-35-2354



ホームページもご覧ください！
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>

新庄河川

検索



※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。
※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。