

1/29(水)


安全パトロール



大石田出張所管内で第2回目となる安全パトロールを実施しました。
今回は工期末が近づく最盛期であることや、凍結や積雪といった気象状況により冬期型災害が起こりやすいことから、管内全工事を対象に、作業をする上で危険な箇所はないか、安全管理、施工体制に問題はないか等の点検を行いました。
パトロール後には検討会を行い、各現場での安全管理上工夫した点、改善すべき点について意見を交わしました。



雪解けによる河川の増水にご注意ください



川の増水といえば梅雨時期や台風シーズンを思い浮かべますが、雪国では3月～4月頃も川の増水の危険性があります。これは気温の上昇に伴い雪解けが進み、その雪解け水で水位が上がるためです。天気が良く暖かい日が続いた後は少しの雨でも水位が上昇することがあります。河川敷を利用する際は十分に注意しましょう！

国土交通省 川の防災情報
<https://www.river.go.jp/> 現在の水位を知りたい、など。



ハザードマップポータルサイト
<https://disaportal.gsi.go.jp/> 様々な防災に役立つ情報を提供しています。



河川の水位情報やカメラ映像、土砂災害情報などもリアルタイムで確認できます。

油断大敵

油流出事故にご注意ください！

水質(油)事故の原因は
おもに家庭からの灯油流出です。

特にホームタンクからポリタンクへの小分け作業中にその場から離れる、目を離すという事が油流出事故を引き起こす原因となっています。河川の水は水道水や農業用水など幅広く利用されていますので水質事故により油が河川に流れ出ると多くの方の生活や魚などの生態系に悪影響を与えることになります。

2/9(日)には、大石田町大石田地区にて油流出が発生し、関係機関が出勤しています！

一人一人の注意で油の流出事故を減らしましょう！

ポリタンクは
約2分で満タンになります。

うっかりミスにご注意を！



油を流出させた場合または灯油の臭いや側溝等に油が浮いているのを発見した時は、警察・消防・各市町村役場・県・国のいずれかに速やかに連絡をお願いします。

【発行】

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当:佐藤(汐)・大山)

〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原466-2
(TEL) 0237-35-2024 (FAX) 0237-35-2354

※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。
※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。

ホームページもご覧ください！

<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjiyou/>

新庄河川

検索

