



## 9/30(月)、10/11(木)堤防モニタリング

堤防モニタリングとは・・・堤防の状況を確認するため、徒歩で実施する調査のことです。

堤防に損傷があると、大雨による洪水時に大きな被害につながる恐れがあるため、堤防や河川管理施設について目視による点検を実施しました。

堤防が安全な機能を有しているかどうかを確認するための大事な調査になります。



※今回の点検結果は、前回と比べ大きな変化はありませんでした。今後も引き続き、堤防の適正な管理を行っていきます！

## 10/2(水)総合防災訓練



### \*防災の日\*



「防災の日」は1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんだものです。また、例年この時期に台風の襲来が多いとされていることもあり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められています。

TV会議システムを使って、事務所に報告し、情報共有しています。

現場の被災状況を報告中。




## 10/22(火)安全パトロール



工事現場での事故を防止するため、新庄河川事務所、工事関係者、業務関係者が参加しました。今回は「最上川中流管内河川管理施設修繕工事」「最上川中流大石田地区維持工事」の工事現場と現場事務所について、作業をする上で危険な箇所はないか、安全対策はとられているか等の点検を行いました。



# 10/31(木)オイルフェンス組立設置等訓練



オイルフェンスとは

灯油等の油が水面上に流出した際に流下拡散を防止するためのものです。

## 油流出事故にご注意ください!

もし、各家庭から油が流出したら、多くの場合は…  
 家庭→側溝→県が管理している河川(丹生川、隴気川等)→国が管理している河川(最上川)という順で、油は流れていきます。  
 大部分は、側溝や県管理河川に流れ出た段階でオイルフェンス等を使用して食い止めますが、漏れた量が多かったり、発見が遅れた場合は最上川まで流れてしまいます。  
 最上川まで流れた場合、国でもオイルフェンス等を設置します。県と国の両方で油事故の対応をした場合、その費用は県と国それぞれから請求されます!(どちらも高額になる恐れが…)  
 給油自動停止装置や灯油タンクに防油堤の設置を検討し、冬の心配事を少しでも減らしましょう。  
 そして、万が一油を漏洩させた場合は近くの消防署・警察署・市町村役場・県の各総合支庁・国土交通省へ連絡をお願いします。

## 河川にゴミは捨てないでください!

大石田出張所では河川パトロールを行い、不法投棄の箇所や投棄物などを厳しくチェックしていますが、通行者が少なく人目につきにくい場所に悪質な不法投棄が多く見られます。



豊田地区(高水敷) R6.10月  
家庭ゴミ(粗大ゴミ)投棄



名木沢地区(護岸) R6.10月  
家庭ゴミ(粗大ゴミ)投棄

不法投棄は  
犯罪です!



最上川や丹生川で不法投棄を発見した場合は、警察や当出張所にご連絡ください。関係機関と連携し、原因者の特定を行います。

ゴミは自治体で定められている分別方法・出し方に従ってください。  
 粗大ゴミは環境衛生センターに直接搬入するか、戸別収集希望の場合は環境衛生センターに申込をしてください。

(参考) 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の場合  
 粗大ゴミのごみ処分手数料…10kgごと180円

罰則

『河川法第29条』3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金  
 『廃棄物処理法第5条及び第16条』5年以下の懲役または1000万円以下の罰金

【発行】

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所  
 (担当:佐藤(汐)・大山)  
 〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原466-2  
 (TEL)0237-35-2024 (FAX)0237-35-2354



ホームページもご覧下さい!  
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>

新庄河川



※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。  
 ※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。